




NEN 2767 CONDITIEMETING

De NEN 2767 conditiemeting is dé methodiek voor het uniform en objectief bepalen van de staat van bouw- en installatiedelen van objecten.

Doormiddel van het vaststellen van gebreken en risico's aan installatiedelen krijgt u inzicht in de technische staat van uw installaties.





Onze werkwijze



Inspectieplan NEN 2767

Alvorens we starten met de inspectie zullen we een inspectieplan opstellen. Hierin leggen we samen met u belangrijke zaken vast zoals de omvang van de inspectie, de gewenste conditie van de installatiedelen en wordt er een aspect prioriteitenmatrix opgesteld. Ook leggen we vast op welke wijze het gebrek verval wordt meegenomen.



Inspectie

Als u akkoord geeft op het inspectieplan zullen we overgaan naar de inspectie. Tijdens het inspecteren zullen we een fotorapportage maken (er zullen geen foto's van mensen, namen en bedrijfsgevoelige informatie worden gemaakt). De inspectie is een non destructieve audio visuele inspectie. Dit houdt in dat we tijdens de inspectie geen installaties demonteren, we luisteren en kijken naar de installaties en constateren op deze wijze al dan niet gebreken en/of risico's.



Inspectierapport

De uitkomsten zullen we vastleggen in een inspectierapport. In dit rapport wordt er een installatieoverzicht weergegeven inclusief foto's en eventuele referentie nummers. De conditiescore met de waargenomen gebreken en de herstelwerkzaamheden zullen hier ook in worden weergegeven. Evenals de waargenomen risico's vanuit het aspect prioriteitenmatrix .

Doormiddel van deze inspectie creëert u inzicht in zowel de technische als de financiële staat van uw installatiedelen. En is een aanvulling op uw meerjarenonderhoudsplan. Dit samen geeft u de inzichten om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot uw installatiedelen.

E: info@x-spection.nl
I: www.x-spection.nl

• Scope 8 inspecties • Scope 10 inspecties • Scope 12 inspecties • NEN 2767 inspecties • Meerjaren onderhoudsbudgettering • QuickScans wet- en regelgeving • QuickScans onderhoudskwaliteit •

